



## De Divator™ RS4 reduceereenheid

# De kou in zonder ooit te bevriezen

Een altijd aanwezig risico van koudwaterduiken is dat de reduceereenheid bevriest wat een levensbedreigende vrije stroom veroorzaakt. Als een professional weet u welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen om zo veilig mogelijk te zijn, maar er zijn altijd factoren die u niet onder controle hebt. Daarom maken we voor eens en voor altijd een einde aan dit risico met onze nieuwe reduceereenheid, met behulp van overdruk om ervoor te zorgen dat er zich geen bevriezing voordoet – ongeacht de condities.